


Kunstmeststrooiers testen



KOLLUMERZWAAG - Met de huidige milieुरichtlijnen is het voor de agrariër belangrijk om te weten of de hoeveelheid kunstmest die over het land wordt aangebracht wel overal evenveel is. Bij Mulder Agro kwamen geluiden binnen dat daar nog wel eens het een en ander aan schort. Boeren klaagden over 'strooisporen' in het land, veroorzaakt door een ongelijke verdeling van de kunstmest. Voor Mulder een reden om contact te zoeken met de NLTO en vervolgens met bureau Herre Barkema uit Wageningen. Uit die contacten bleek dat de afstelling van de kunstmeststrooier in veel gevallen de oorzaak is, er bestonden echter tegelijk ook mogelijkheden om de strooier goed af te stellen. Mulder stelde de agrariërs van deze mogelijkheden in kennis en niet minder dan 39 agrariërs meldden zich aan om de afstelling van hun strooier te laten controleren. Van verschillende strooiers bleek de afstelling inderdaad niet goed te zijn, in het ene bakje kwam meer kunstmest dan in het andere. Een groot deel van de strooiers kon ter plaatse worden bijgesteld, voor een aantal andere zal er een grotere ingreep nodig zijn. Op de foto een beeld van de opstelling om tot een juiste verdeling van de kunstmest te komen. (Foto: Frigo Fotoburo)

*m.v.r.g.r.
/ Leo
Mulder.*